

その他の情報提供

令和2年2月3日時点

川口市営住宅における**その他のアスベスト含有吹付け材**(吹付けパーミキュライト、吹付けパーライト)の使用実態について

表4)居室等(※1)において**その他のアスベスト含有吹付け材**が確認された市営住宅等

※1居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

No.	団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
1	朝日東高層住宅	川口市朝日5-14-22	S48	—	住戸内天井	済	H18	封じ込め工事 ※3※4
2	飯塚4丁目住宅	川口市飯塚4-16-12	S52	—	住戸内天井	済	H21	封じ込め工事 ※3※4
3	道合高層住宅	川口市道合1389	S46	—	住戸内天井	済	H21	封じ込め工事 ※3※4
4	前田改良住宅	川口市南鳩ヶ谷8-9-19	S51	E棟	住戸内天井	済	R1	囲い込み工事
	前田改良住宅	川口市鳩ヶ谷緑町2-11-1	S50	G棟	住戸内天井	済	R1	囲い込み工事
	前田改良住宅	川口市南鳩ヶ谷8-11-10	S48	J棟	住戸内天井	済	H30	囲い込み工事

表5)居室以外の箇所(※2)において、**その他のアスベスト含有吹付け材**が確認された市営住宅等

※2バルコニー、住戸のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場)

No.	団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
1	朝日高層住宅	川口市朝日3-16-14	S45	—	集会室天井	済	H18	封じ込め済み ※3※4

表6)管理開始時から措置済み又は**その他のアスベスト含有吹付け材**の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

No.	団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
該当なし								

※3 アスベストを含む粉じんが室内に飛散しないように、天井材で覆うなどの工事を実施した。

※4 劣化等によりアスベストを含む粉じんが飛散していないことを、毎年空気分析調査を実施し、基準値以下であることを確認している。