

図 21　朝日環境センター焼却棟の設備における劣化が顕著な箇所