

小中学校施設の耐震化状況一覧について（平成29年4月1日現在）

小学校一覧

・表の見方

「建築年」：建築物が建築された年

「構造区分」：Rは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造

「階数」：棟の階数

「面積」：棟別施設の延べ床の面積

「耐震性能」：耐震診断(2次)結果、構造耐震指標を基に、ABCで表記

A・・・新耐震基準・耐震補強工事済・建替済・補強不要

B・・・耐震補強工事予定

C・・・建替工事予定

D・・・未使用化(今後解体予定)

学校名	棟別		建築年	構造区分	階数	面積 (㎡)	耐震性能 区分	備考
	校舎名称	主な用途						
本町小学校	北校舎	職員室・体育館・理科室	H22	R	5	5,454	A	建替工事実施済
	南校舎	教室・音楽室	H22	R	5	5,586	A	建替工事実施済
幸町小学校	校舎・体育館	教室・職員室・図書室 体育館・プール	H29	R	7	13,630	A	建替工事実施済
仲町小学校	北校舎	職員室・理科室・図工室	S39	R	3	2,459	A	補強工事実施済
	中校舎	教室・昇降口	S36	R	3	2,732	A	補強工事実施済
	南校舎	保健室・会議室	S43	R	3	720	A	補強工事実施済
	体育館	体育館・プール	H8	R	4	1,408	A	新耐震基準適合済
上青木小学校	北校舎	教室・家庭科室	S42	R	4	1,451	A	補強工事実施済
	中校舎	教室・図書室	S42	R	3	1,225	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S40	R	4	2,693	A	補強工事実施済
	東校舎	体育館・職員室	S47	R	2	2,143	A	補強工事実施済
元郷小学校	北校舎	教室	S44	R	4	3,128	A	補強工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S48	R	3	2,514	A	補強工事実施済
飯塚小学校	東校舎	職員室・理科室	S54	R	3	2,660	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S50	R	4	2,637	A	補強工事実施済
芝小学校	北校舎	教室	S45	R	4	2,683	A	補強工事実施済
	中校舎	教室・職員室	S41	R	3	2,281	A	補強工事実施済
	南校舎	理科室	S57	R	2	983	A	補強不要
	体育館	体育館	S50	S	1	735	A	補強工事実施済
新郷小学校	北校舎	ランチルーム	S37	R	3	1,166	A	補強工事実施済
	中校舎	職員室・図書室	S43	R	3	1,937	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S38	R	3	1,258	A	補強工事実施済
	体育館	教室・理科室	S52	R	3	1,483	A	補強不要
神根小学校	北校舎	教室・図書室	H28	R	2	2,268	A	建替工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S50	R	3	2,433	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S42	R	3	1,389	A	補強工事実施済
青木北小学校	北校舎	教室	S43	R	4	3,449	A	補強工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S50	R	3	2,850	A	補強工事実施済
領家小学校	東校舎	体育館・職員室	S54	R	3	2,616	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S46	R	4	2,352	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S51	R	3	1,467	A	補強工事実施済
舟戸小学校	北校舎	職員室・理科室	H13	R	3	3,573	A	建替工事実施済
	南校舎	教室	H13	R	3	2,557	A	建替工事実施済
	西校舎	体育館・音楽室・プール	H10	R	4	2,438	A	建替工事実施済
十二月田小学校	北校舎	教室	S35	R	2	901	A	補強不要
	南校舎	教室・コンピュータ室	S48	R	4	2,356	A	補強工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S54	R	3	2,753	A	補強工事実施済
	東校舎	職員室・理科室	S57	R	3	2,359	A	補強工事実施済
飯仲小学校	南校舎	教室	S33	R	3	1,187	A	補強工事実施済
	南校舎	教室・図書室	S42	R	3	1,389	A	補強工事実施済
	体育館	体育館	S51	R	1	780	A	補強工事実施済
並木小学校	北校舎	教室	S46	R	3	1,486	A	補強工事実施済
	中校舎	職員室・理科室	S51	R	3	2,821	A	補強工事実施済
	南校舎	教室・コンピュータ室	S39	R	3	1,276	A	補強工事実施済
安行小学校	北校舎	教室	S44	R	4	2,670	A	補強工事実施済
	南校舎	職員室・理科室	S50	R	3	1,951	A	補強不要
	体育館	体育館	S51	S	1	833	A	補強工事実施済
原町小学校	西校舎	教室・理科室	S40	R	3	1,387	A	補強工事実施済
	中校舎	昇降口・図書室	S57	R	3	498	A	補強工事実施済
	東校舎	教室・職員室	S35	R	3	1,541	A	補強工事実施済
	体育館	体育館	S50	S	1	745	A	補強不要
前川小学校	西校舎北棟	教室・図書室	S41	R	3	1,357	A	補強工事実施済
	西校舎南棟	体育館・職員室	S43	R一部S	3	2,451	A	補強工事実施済
	東校舎	教室・図書室	H29	R	2	3,666	A	建替工事実施済
戸塚小学校	北校舎	教室	S50	R	4	2,344	A	補強工事実施済
	中校舎	体育館・職員室	S56	R	3	2,797	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S56	R	4	1,587	A	補強工事実施済
青木中央小学校	南校舎	教室・図書室	H25	R	4	5,359	A	建替工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S46	R	3	2,383	A	補強工事実施済

学校名	棟 別		建築年	構造区分	階数	面積 (㎡)	耐震性能 区分	備考
	校舎名称	主な用途						
元郷南小学校	北校舎	教室・職員室	H23	R	5	9,312	A	建替工事実施済
	体育館	体育館・プール	H23	R	4	981	A	建替工事実施済
芝西小学校	北校舎	教室・生活科室	S38	R	3	1,169	D	平成29年度解体予定
	南校舎	教室	S39	R	3	1,274	A	補強工事実施済
	中校舎	教室・図書室	S40	R	3	2,318	A	補強工事実施済
	東校舎	体育館・職員室	S52	R	2	1,883	A	補強工事実施済
芝南小学校	北校舎東棟	教室	S44	R	4	2,713	A	補強工事実施済
	北校舎西棟	教室・多目的室	S45	R	4	1,053	A	補強工事実施済
	東校舎	昇降口・学習室	S48	R	4	1,493	A	補強工事実施済
	南校舎	体育館・職員室	S55	R	3	2,453	A	補強工事実施済
神根東小学校	北校舎	教室	S44	R	4	2,340	A	補強工事実施済
	南校舎	体育館・職員室	S56	R	3	2,922	A	補強工事実施済
	東校舎	教室	S46	R	3	1,417	A	補強工事実施済
朝日東小学校	北校舎	教室・コンピュータ室	S44	R	4	2,696	A	補強工事実施済
	南校舎	体育館・職員室	S52	R	3	2,841	A	補強工事実施済
	東校舎	教室	S47	R	4	1,021	A	補強工事実施済
芝富士小学校	北校舎	教室	S44	R	4	2,357	A	補強工事実施済
	南校舎	昇降口・多目的室	S48	R	4	1,165	D	平成26年度から未使用化
	東校舎	体育館・職員室	S52	R	3	2,885	A	補強工事実施済
前川東小学校	北校舎	教室	S45	R	4	4,197	A	補強工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S53	R	3	3,054	A	補強工事実施済
柳崎小学校	北校舎	教室	S45	R	4	4,190	A	補強工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S52	R	3	2,789	A	補強工事実施済
芝樋ノ爪小学校	北校舎	教室	S45	R	4	3,435	A	補強工事実施済
	西校舎	体育館・職員室	S55	R	3	2,750	A	補強工事実施済
新郷南小学校	北校舎	教室	S46	R	4	2,676	A	補強工事実施済
	中校舎	教室・会議室	S58	R	3	563	A	新耐震基準適合
	西校舎	体育館・職員室	S54	R	3	2,787	A	補強工事実施済
上青木南小学校	東校舎	教室	S47	R	4	2,621	A	補強工事実施済
	南校舎	体育館・職員室	S49	R	3	2,219	A	補強工事実施済
根岸小学校	北校舎	教室	S43	R	3	1,558	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S50	R	4	1,915	A	補強工事実施済
	中校舎	図書室	S53	S	3	481	A	補強不要
	東校舎	体育館・職員室	S53	R	3	2,264	A	補強工事実施済
芝中央小学校	北校舎	教室	S47	R	4	3,448	A	補強工事実施済
	東校舎	体育館・職員室	S51	R	3	2,686	A	補強工事実施済
新郷東小学校	北校舎	教室・コンピューター室	S48	R	4	3,536	A	補強工事実施済
	東校舎	体育館・職員室	S53	R	3	2,956	A	補強工事実施済
朝日西小学校	北校舎	体育館・職員室	S58	R	3	1,503	A	新耐震基準適合
	南校舎	教室・コンピュータ室	S50	R	4	2,640	A	補強工事実施済
慈林小学校	西校舎	教室・職員室	S52	R	4	3,349	A	補強工事実施済
	東校舎	体育館・理科室	S58	R	3	1,913	A	新耐震基準適合
差間小学校	北校舎	教室	S52	R	4	2,715	A	補強工事実施済
	南校舎	体育館・職員室	S55	R	3	3,405	A	補強工事実施済
東本郷小学校	北校舎	体育館・職員室	S57	R	3	2,963	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S55	R	4	2,918	A	補強工事実施済
東領家小学校	西校舎	体育館・職員室	S56	R	4	3,646	A	補強工事実施済
	南校舎	教室	S55	R	4	2,728	A	補強工事実施済
安行東小学校	南校舎	教室	S57	R	4	3,357	A	補強不要
	東校舎	体育館・職員室	S59	R	3	2,814	A	新耐震基準適合
在家小学校	西校舎	体育館・職員室	S59	R	3	1,972	A	新耐震基準適合
	南校舎	教室・職員室	S56	R	4	2,917	A	補強工事実施済
戸塚東小学校	北校舎	体育館・職員室	S59	R	3	2,876	A	新耐震基準適合
	南校舎	教室	S57	R	4	3,383	A	補強不要
戸塚北小学校	北校舎	音楽室・コンピューター室	H2	R	3	1,198	A	新耐震基準適合
		教室・職員室	H2	R	3	1,582	A	新耐震基準適合
	南校舎	教室	H2	R	4	2,597	A	新耐震基準適合
		教室	H2	R	3	1,664	A	新耐震基準適合
体育館	体育館	H2	R	2	1,429	A	新耐震基準適合	
木曾呂小学校	北校舎	教室・理科室	H8	R	3	3,380	A	新耐震基準適合
	南校舎	教室・理科室	H8	R	3	4,117	A	新耐震基準適合
	体育館	体育館	H8	R	2	1,372	A	新耐震基準適合
戸塚綾瀬小学校	北校舎	職員室・理科室	H9	R	4	2,802	A	新耐震基準適合
	教室	H9	R	4	3,549	A	新耐震基準適合	
	体育館	体育館	H9	R	4	2,030	A	新耐震基準適合
戸塚南小学校	北校舎	体育館・図書室	H17	R	4	3,444	A	新耐震基準適合
	南校舎	職員室・教室	H17	R	4	3,600	A	新耐震基準適合
		教室	H17	R	4	1,891	A	新耐震基準適合

学校名	棟 別		建築年	構造区分	階数	面積 (㎡)	耐震性能 区分	備考
	校舎名称	主な用途						
鳩ヶ谷小学校	北校舎	教室	S33	R	3	1,957	A	補強工事実施済
	南校舎	職員室・教室	S46	R	3	2,671	A	補強工事実施済
	西校舎	図工室・家庭科室	S59	R	3	1,144	A	新耐震基準適合
	体育館	体育館	S47	S	2	941	A	補強工事実施済
中居小学校	南校舎中棟	職員室・教室	S43	R	3	2,583	A	補強工事実施済
	南校舎東棟	教室	S47	R	3	1,098	A	補強工事実施済
	南校舎西棟	教室	S52	R	3	270	A	補強不要
	北校舎・体育館	体育館・教室・図工室	S52	R	2	2,628	A	補強工事実施済
辻小学校	北校舎	職員室・音楽室	H3	R	3	2,807	A	新耐震基準適合
	南校舎	教室	H3	R	3	2,911	A	新耐震基準適合
	体育館	体育館	H5	R	2	1,374	A	新耐震基準適合
里小学校	北校舎西棟	教室・図工室	S43	R	3	1,904	A	補強工事実施済
	北校舎中棟	教室	S43	R	3	1,270	A	補強工事実施済
	北校舎東棟	教室	S45	R	3	730	A	補強工事実施済
	南校舎	職員室・教室・図書室	S51	R	3	2,213	A	補強工事実施済
	体育館	体育館	S56	S	2	1,112	A	補強工事実施済
桜町小学校	北校舎	教室・音楽室	S45	R	2	1,766	A	補強不要
	南校舎	職員室・教室	S45	R	3	3,471	A	補強工事実施済
	体育館	体育館	S57	R	2	1,062	A	新耐震基準適合
南鳩ヶ谷小学校	北校舎	職員室・教室・図書室	S48	R	4	3,602	A	補強工事実施済
	南校舎	教室・音楽室	S48	R	3	1,024	A	補強工事実施済
	体育館	体育館	S57	S	2	1,156	A	新耐震基準適合

中学校一覧

学校名	棟 別		建築年	構造区分	階数	面積 (㎡)	耐震性能 区分	備考
	校舎名称	主な用途						
東中学校	東校舎	教室・図書室	S40	R	3	1,657	A	補強工事
	西校舎	教室	S45	R	3	1,173	A	補強工事
	中校舎	教室・視聴覚室	S59	S	3	1,305	A	新耐震工事
	南校舎	体育館・職員室	S50	R	3	3,154	A	補強工事
西中学校	北校舎	技術室・武道場	S61	R	2	697	A	新耐震工事
		職員室・理科室	S61	R	3	3,174	A	新耐震工事
	中校舎	昇降口・コンピュータ室	S61	R	2	465	A	新耐震工事
	南校舎	教室	S52	R	4	1,067	A	補強工事
		教室・音楽室	S61	R	4	2,475	A	新耐震工事
南中学校	北校舎	職員室・理科室	H13	R	3	4,512	A	建替工事
	南校舎	教室	H13	R	3	3,355	A	建替工事
	東校舎	体育館・音楽室・プール	H11	R	4	3,814	A	建替工事
		職員室・理科室	S57	R	3	2,674	A	補強工事
北中学校	西校舎	体育館・職員室	S47	R	4	2,865	A	補強工事
	南校舎	教室・視聴覚室	S47	R	4	2,964	A	補強工事
	東校舎	図書室・音楽室	S51	R	4	1,174	A	補強工事
青木中学校	北校舎	体育館・職員室	S44	R	3	2,812	A	補強工事
	中校舎	多目的室	S37	R	2	907	A	補強工事
	南校舎	教室・美術室	S50	R	4	4,817	A	補強工事
芝中学校	北校舎	教室・職員室	S57	R	3	2,674	A	補強工事
	西校舎	体育館・理科室	S48	R	3	2,617	A	補強工事
	南校舎	教室・視聴覚室	S40	R	3	1,439	A	補強工事
元郷中学校	西校舎	体育館・職員室	S52	R	3	3,214	A	補強工事
	北校舎	教室・図書室	S49	R	4	2,130	A	補強工事
	南校舎	教室・美術室	S35	R	3	1,156	A	補強工事
上青木中学校	北校舎	教室	S37	R	3	1,832	A	補強工事
	南校舎	職員室・教室	S52	R	4	2,820	A	補強工事
		体育館・理科室	S48	R	3	2,593	A	補強工事
	東校舎	音楽室・武道場	S59	R	3	813	A	新耐震工事
幸並中学校	北校舎西棟	職員室・技術室	S37	R	3	1,021	A	建替工事
	北校舎東棟	教室・図書室	H29	R	4	5,800	A	建替工事
	体育館	体育館	S47	R	1	953	A	補強工事
十二月田中学校	北校舎	理科室・音楽室	S51	R	3	1,747	A	補強工事
	中校舎	教室・職員室	H27	R	3	2,546	A	新耐震工事
	南校舎	教室・図書室	S30	R	3	1,370	A	補強工事
	東校舎	教室	S58	R	3	653	A	新耐震工事
	体育館・武道場	体育館・武道場	S60	R	2	2,203	A	新耐震工事
仲町中学校	北校舎	教室・武道場	H26	R	3	2,137	A	新耐震工事
	中校舎	職員室・視聴覚室	S33	R	3	1,793	A	補強工事
	南校舎	体育館・理科室	S46	R	3	2,359	A	補強工事
安行中学校	北校舎	体育館・音楽室	S49	R	3	2,402	A	補強工事
	中校舎	教室・職員室・昇降口	H29	R	3	3,383	A	建替工事
	南校舎	教室・図書室	S54	R	4	1,282	A	補強工事
芝東中学校	北校舎西棟	教室	S41	R	4	2,958	A	補強工事
	北校舎東棟	生徒会室・学習室	S46	R	4	1,596	A	補強工事
	南校舎	体育館・職員室	S52	R	3	3,364	A	補強工事
芝西中学校	北校舎	教室・職員室	S46	R	4	4,447	A	補強工事
	西校舎	体育館	S52	R	2	2,171	A	補強工事
岸川中学校	北校舎	教室	S49	R	4	2,415	A	補強工事
	東校舎	体育館・職員室	S51	R	4	4,138	A	補強工事
榛松中学校	西校舎	体育館・職員室	S56	R	3	3,639	A	補強工事
	南校舎	教室	S53	R	4	2,807	A	補強工事
小谷場中学校	北校舎	体育館・職員室	S53	R	3	3,068	A	補強工事
	南校舎	教室・図書室	S53	R	4	2,796	A	補強工事
神根中学校	西校舎	体育館・職員室	S58	R	3	3,288	A	新耐震工事
	南校舎	教室	S54	R	4	3,135	A	補強工事
領家中学校	北校舎	体育館・職員室	S58	R	3	3,284	A	新耐震工事
	南校舎	教室・コンピュータ室	S54	R	4	3,073	A	補強工事
戸塚中学校	西校舎	体育館・職員室	S58	R	3	3,597	A	新耐震工事
	東校舎南棟	教室・図書室	S55	R	4	3,059	A	補強工事
	東校舎北棟	教室・武道場	S61	R	4	1,332	A	新耐震工事
在家中学校	北校舎	体育館・理科室	S60	R	4	3,071	A	新耐震工事
	南校舎	教室・職員室	S58	R	4	3,645	A	新耐震工事
	北校舎	体育館・職員室	S60	R	3	3,967	A	新耐震工事
安行東中学校	中校舎	昇降口・音楽室	S60	R	2	529	A	新耐震工事
	南校舎	教室	S60	R	4	2,664	A	新耐震工事
		教室	H2	R	4	377	A	新耐震工事
戸塚西中学校	北校舎	職員室・理科室	H8	R	3	4,161	A	新耐震工事
	南校舎	教室	H8	R	3	4,345	A	新耐震工事
	体育館	体育館	H8	R	3	2,636	A	新耐震工事
鳩ヶ谷中学校	北・東校舎	職員室・教室	S37	R	3	2,042	A	補強工事
	南校舎	教室・音楽室	S44	R	3	2,527	A	補強工事
	西校舎	教室	S50	R	3	1,366	A	補強工事
	体育館	体育館	S42	S	2	1,292	A	補強工事
八幡木中学校	北校舎	職員室・教室・図書室	S47	R	4	4,736	A	補強工事
	南校舎	教室	S50	R	3	1,211	A	補強工事
	体育館	体育館	S49	S	2	1,223	A	補強工事
里中学校	東校舎	職員室・教室・図書室	S53	R	4	4,275	A	補強工事
	南校舎	美術室・音楽室	S53	R	2	1,468	A	補強工事
	北校舎	理科室・技術室	S53	R	2	1,562	A	補強工事
	体育館	体育館	S54	R	2	1,445	A	補強工事