

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-------------|---------------------------|---------|----|-----------|
| リサイクルプラザ | リサイクルプラザ給湯一次循環ポンプ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | リサイクルプラザペットボトルホッパーほか反射鏡修繕 | 7 管 | 1 | |
| | リサイクルプラザ南ストックヤードルーフトレン修繕 | 7 管 | 1 | |
| | リサイクルプラザ硝子修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | リサイクルプラザ南ストックヤード車両ガード修繕 | 7 管 | 1 | |
| | サンアール朝日高圧洗浄ポンプホース修繕 | 7 管 | 1 | |
| リサイクルプラザ 集計 | | | 6 | 1,120,597 |
| 管財課 | 正副議長室ガラス修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | 本庁舎2階連絡通路出入口建具修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | 仲町市有店舗103号室錠前交換修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 仲町市有店舗裏口共用出入口錠前修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 仲町市有店舗排水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 仲町市有店舗裏口共用出入口蝶番等修繕 | 18 建具 | 1 | |
| 管財課 集計 | | | 6 | 492,922 |
| 教育総務課 | 仲町中学校1階廊下床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 仲町中学校生徒棟女子トイレクローザー修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 里中学校校内修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校各教室鍵修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校天井塗装修繕 | 12 塗装 | 1 | |
| | 里中学校4階教室天井修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校手押しポンプ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 南鳩ヶ谷小学校排水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校校庭手洗い場配水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 南鳩ヶ谷小学校4F男子トイレ配水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 南鳩ヶ谷小学校プールシャワー用止水バルブ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校給食室トイレタンク修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 戸塚西中学校生徒棟掲示板修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 里中学校床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校各室建具修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校給食室網戸修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 柳崎小学校正門大型門扉修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 榛松中学校床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校管理棟サッシ修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校体育館サッシ修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 柳崎小学校渡り廊下扉修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 柳崎小学校視聴覚室壁修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 柳崎小学校校長室網戸修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 芝中央小学校和便器取替修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 芝中央小学校正門門扉塗装修繕 | 12 塗装 | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-------|-----------------------|---------|----|----|
| 教育総務課 | 芝中央小学校正門修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 芝中央小学校プールサイド修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 芝中央小学校西門点字タイル修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 芝中央小学校図工室用具入れ扉修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 芝中央小学校体育館換気扇網修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校消火栓標識修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校ベランダ配水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校補助水槽修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 仲町中学校給食室グレーチング修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 仲町中学校廊下壁修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 仲町中学校被服室排水修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 仲町中学校外溝修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 里中学校サッシ修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | | 18 建具 | 1 | |
| | 安行中学校トイレ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 安行中学校配水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 戸塚西中学校手摺り他修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 芝小学校カーテン修繕 | 14 内装仕上 | 2 | |
| | 芝中央小学校ガイドローラ修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 芝中央小学校体育館窓鳩よけネット修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 芝西小学校花壇枕木撤去修繕 | 17 造園 | 1 | |
| | 芝西小学校花壇基礎修繕 | 17 造園 | 1 | |
| | 芝西小学校花壇ブロック修繕 | 17 造園 | 1 | |
| | 芝西小学校花壇化粧タイル梁修繕 | 17 造園 | 1 | |
| | 芝中央小学校掃除用具入れ修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 芝中央小学校小便器排水フタ修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 芝中央小学校管理棟2階トイレバルブ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 芝中央小学校管理棟トイレバルブ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 芝中央小学校校舎男女トイレ手洗立ち水栓修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 芝西小学校南棟階段手摺り修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校給食室配管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校給食室トイレつまり修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校柵蓋修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷小学校給食室給湯管用バルブ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 青木中学校1階トイレ修繕 | 2 左官 | 1 | |
| | 舟戸幼稚園ピクチャーレール修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校調理室修繕 | 1 大工 | 2 | |
| | 里中学校教室出入口引き戸修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校体育館大型引き戸修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 里中学校第2音楽室建具修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 里中学校体育館ステージ椅子収納フレーム修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 仲町中学校棚類固定修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|------------|---------|
| 教育総務課 | 仲町中学校掲示板修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 安行中学校生徒用2階トイレ修繕 | 1 大工 | 1 | | |
| | 里中学校美術室大型開き戸修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 柳崎小学校掲示板修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 安行中学校柔道場排煙窓修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 安行中学校剣道場排煙窓修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 安行中学校柔剣道場出入口大型引き戸修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 芝西小学校教室サッシ修繕 | 18 建具 | 2 | | |
| | 芝西小学校サッシ修繕 | 18 建具 | 1 | | |
| 教育総務課 集計 | | | 79 | 6,246,042 | |
| 戸塚環境センター | 戸塚環境センター西棟排水処理設備滅菌槽攪拌機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟ごみクレーン走行階点検歩廊修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター破碎機設備雑用エアードレンフィルター修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター破碎機設備No.3可燃物コンベヤ散水配管修繕 | 7 管 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター東棟厚生会館温水配管修繕 | 7 管 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟冷却塔置場防音壁修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟灰汚水槽ポンプNo.2修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟排水処理設備無機系反応槽攪拌機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター破碎機設備No.2可燃物コンベヤシュート部修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター破碎機設備No.3スクリュウコンベヤ減速機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟排水処理設備ルーツプロワーフレキ・チャッキ弁ほか修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟排水処理設備無機系処理水ポンプほか修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟4号炉消石灰スラリー補給水配管修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟4号炉消石灰スラリー補給水流量計修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟3号炉消石灰スラリー補給水配管修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟1階灰出し場扉修繕 | 1 大工 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟中央制御室床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟排水処理設備逆洗排水排水ポンプ修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟2階データ処理室ほか床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 戸塚環境センター西棟2階コントロールセンター床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| 戸塚環境センター 集計 | | | 20 | 11,446,380 | |
| 交通安全対策課 | 栄町自転車駐車場 事務所鍵修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 栄町自転車駐車場 屋根修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 自転車置場 フェンス修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 蕨駅第6自転車置場 波板修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 西川口自転車駐車場 看板修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 川口元郷地下自転車駐車場 排水溝蓋他修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 川口元郷地下自転車駐車場 タイル他修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 川口駅東口地下自転車駐車場 天井壁床修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 川口元郷地下自転車駐車場 ラック修繕 | 14 内装仕上 | 1 | | |
| | 交通安全対策課 集計 | | | 9 | 535,690 |
| | 自治振興課 | 雨漏りに伴う天井部分張替修繕(桜町3丁目集会所) | 1 大工 | 1 | |
| 雨漏り修繕(鳩ヶ谷本町2丁目集会所) | | 1 大工 | 1 | | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-----------|----------------------|----------------|----|---------|
| 自治振興課 | 桜町3丁目集会所 雨漏り修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷本町2丁目集会所 雨漏り修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 八幡木1丁目集会所 ドアローザー修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷4丁目集会所 ドア鍵修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 南鳩ヶ谷7丁目集会所 内壁・畳張替え修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| 自治振興課 集計 | | | 7 | 683,856 |
| 住宅課 | レンジフード不良のため取替 | 18 建具 | 1 | |
| | 床木下地補修(床鳴等) | 1 大工 | 2 | |
| | 調査 | 20 その他 | 13 | |
| | 屋内排水管漏水調査修繕 | 7 管 | 3 | |
| | 給水管保温材腐食のため修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 退去修繕工事 | 1 大工 | 27 | |
| | 老朽のため風呂釜本体取替 | 20 その他 | 1 | |
| | 老朽のため給湯器本体取替 | 20 その他 | 3 | |
| | 浴室混合水栓取替 | 20 その他 | 1 | |
| | 玄関ドアの開閉不良(戸の補修) | 18 建具 | 1 | |
| | トイレ換気扇不良のため取替 | 18 建具 | 2 | |
| | 浴室換気扇不良のため取替 | 18 建具 | 1 | |
| | トイレ排便管漏水修繕 | 7 管 | 6 | |
| | 屋外排水管詰まりのため復旧 | 7 管 | 1 | |
| | 屋外排水管勾配不良調査修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 開閉不良(戸の補修) | 18 建具 | 1 | |
| | 玄関ドアの開閉不良(枠の取替) | 18 建具 | 1 | |
| | 不用品の撤去・処分 | 20 その他 | 1 | |
| | ベンチ補修 | 17 造園 | 1 | |
| | 団地内通路の舗装の補修(陥没等) | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 雨漏補修 | 13 防水 | 2 | |
| | 照明器具不点のため調査修繕 | 6 電気 | 1 | |
| | 漏水水損復旧 | 7 管 | 1 | |
| | 給水管内洗浄 | 7 管 | 1 | |
| | ガスコック取替修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 退去修繕 | 14 内装仕上 | 46 | |
| | 流し台混合水栓取替修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | | 7 管 | 1 | |
| | 浴室防水修繕 | 13 防水 | 1 | |
| | 浴室排気口等修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | ベランダ天井補修修繕 | 12 塗装 | 1 | |
| | スズメバチの巣撤去 | 20 その他 | 1 | |
| | 浴室床防水補修修繕 | 13 防水 | 1 | |
| ベランダ修繕 | 20 その他 | 1 | | |
| 量水器廻り漏水調査 | 20 その他 | 1 | | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-------|-------------------|----------------|----|----|
| 住宅課 | 床木下地補修修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | | 20 その他 | 3 | |
| | トイレ換気扇取替修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | 縁石補修修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 屋上ドレーン廻り修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 玄関ドア枠修繕 | 18 建具 | 3 | |
| | | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 水栓水漏修繕 | 7 管 | 1 | |
| | | 13 防水 | 1 | |
| | 団地内通路舗装修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 2 | |
| | レンジフード取替修繕 | 15 機械器具設置 | 3 | |
| | | 20 その他 | 1 | |
| | 自転車置場住戸別プレート修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 出入口扉サムターン修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 浴室換気扇取替修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 給湯器交換修繕 | 20 その他 | 5 | |
| | 給湯器調査 | 20 その他 | 1 | |
| | 集会所雨漏修繕 | 13 防水 | 1 | |
| | 側溝蓋修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 浴室壁タイル張替修繕 | 8 タイル・レンガ・ブロック | 27 | |
| | 浴室床タイル張替修繕 | 8 タイル・レンガ・ブロック | 1 | |
| | 共用排水管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | | 13 防水 | 1 | |
| | 屋内給水管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | | 13 防水 | 1 | |
| | 屋外排水管漏水修繕 | 7 管 | 2 | |
| | 玄関ドア鍵交換修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 掲示板補修修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | ノンスリップシート補修修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 屋内排水管漏水修繕 | 7 管 | 5 | |
| | 敷地内ブロック修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 物置カギ交換修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | 物置戸の取替修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 台所露出管漏水に関する室内応急処置 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | ベランダ雨水管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | ポンプ室鍵交換修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 浴室換気窓修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | キーボックス修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 鋼板製ユニットバス補修 | 20 その他 | 1 | |
| | 物置ドア塗装修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 縁石修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-------|----------------|----------------|----|----|
| 住宅課 | | 8 タイル・レンガ・ブロック | 1 | |
| | 浄化槽機器修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 外灯配線修繕 | 6 電気 | 1 | |
| | 物置扉修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 階段手摺設置修繕 | 20 その他 | 3 | |
| | 換気扇取替修繕 | 15 機械器具設置 | 2 | |
| | 屋内排水管詰り修繕 | 7 管 | 2 | |
| | 給湯器本体取替修繕 | 15 機械器具設置 | 3 | |
| | 浴室止水不良修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 洗面所床下点検口ふた枠修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 浴室水道管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 駐車場進入防止柵設置修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 廊下天井エキスパンション修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | フェンス修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | ベンチ修繕 | 20 その他 | 3 | |
| | 床木下地修繕 | 1 大工 | 3 | |
| | ポンプ室扉修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 階段ノンスリップ修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | 雨漏り修繕 | 13 防水 | 2 | |
| | トイレ漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | エレベーター機械室階段修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | サッシ枠修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 階段壁修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 屋外給水管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 階段床補修 | 1 大工 | 1 | |
| | 電気室扉修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | ベランダ側配管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 外灯ポール腐食修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 屋内給湯管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 屋外污水管詰り修繕 | 7 管 | 1 | |
| | トイレ修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | 室内スイッチ取替修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 台所修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 屋上出入口扉鍵修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 外灯塗装 | 12 塗装 | 1 | |
| | 流し台取替修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | 浴室床防水修繕 | 13 防水 | 1 | |
| | 台所コーキング修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|----------|-----------------------|----------------|-----|------------|
| 住宅課 | 洗面器排水トラップ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 給湯器修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 給湯器取替修繕 | 15 機械器具設置 | 3 | |
| | 洗濯機トラップ修繕 | 7 管 | 2 | |
| | 高架水槽腐食修繕 | 12 塗装 | 1 | |
| | 玄関鍵交換修繕 | 20 その他 | 2 | |
| | 木下地修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 雨漏水損修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 建具鍵取替修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | ポンプ室鍵取替修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 火災復旧修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 浴室ドア修繕 | 18 建具 | 2 | |
| | 脱衣場床修繕 | 1 大工 | 2 | |
| | 玄関ドア修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 浴室扉修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 和室修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | ベランダ雨漏修繕 | 13 防水 | 1 | |
| | 共用雨水排水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 屋内給湯管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 脱衣所床修繕 | 1 大工 | 4 | |
| 住宅課 集計 | | | 298 | 52,136,356 |
| 水道総務課 | 水道局3階電算機室電子キー及び掲示板鍵修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 水道局3階下水道管理課等ブラインド修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 水道局2階男子トイレ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 水道局トイレ水漏れ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 水道局3階ブラインド等修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 水道庁舎3階男子トイレ定流量弁修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 下水道部分室ドアクローザー修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 水道庁舎3階北側雨漏り修繕 | 13 防水 | 1 | |
| | 水道局トイレ水漏れ等修繕 | 7 管 | 1 | |
| 水道総務課 集計 | | | 9 | 582,719 |
| 生涯学習課 | 並木公民館網戸張替え修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 横曽根公民館入口自動ドア脇ガラス修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | ブラインド交換修繕 | 3 とび・土エ・コンクリート | 1 | |
| | 神根西公民館 天井雨漏修繕 | 13 防水 | 1 | |
| | 神根西公民館 網戸修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | 青木公民館 階段踊り場ガラス修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | 上青木公民館 会議室3号ガラス修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| 生涯学習課 集計 | | | 7 | 544,611 |
| 朝日環境センター | 飛灰バグフィルタファン修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 洗煙汚泥攪拌機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センターアルミコンベヤ減速機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|--------------|----------------------------|----------------|----|-----------|
| 朝日環境センター | あさひコミュニティセンター天井修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 朝日環境センター洗煙汚泥攪拌機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センター冷却液ポンプC2ストレーナ入口弁修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センター加湿水ポンプK1修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センター加湿水ポンプK2修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センター工業用水配管修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センター他所灰ピット投入口修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | あさひコミュニティセンター引き分け左扉カギ修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | あさひコミュニティセンター玄関扉戸車修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | あさひコミュニティセンター引き分け右扉カギ修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 給気ダクトほか修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 排水処理設備苛性ソーダ配管修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 排水処理設備苛性ソーダバルブ修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 朝日環境センター 集計 | | | 16 |
| 北消防署消防課 | 神根分署待機室修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 神根分署サッシ修繕 | 18 建具 | 1 | |
| | 神根分署土のう収納庫修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 神根分署扉修繕 | 19 消防施設 | 1 | |
| 北消防署消防課 集計 | | | 4 | 1,095,444 |
| 鳩ヶ谷衛生センター | 鳩ヶ谷衛生センター東側土留修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 新郷交通広場公衆便所浄化槽マンホール修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター粗大ごみ計量室ブラインド修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター凝集剤ポンプ修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター水処理設備雑排水ポンプ(B)修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター水処理設備調質剤ポンプC・D修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 東川口駅南口公衆便所浄化槽排水管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター硝化槽アルカリポンプ修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター残留塩素濃度計センサー修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷衛生センター粗大ごみ置場床鋼板修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| 鳩ヶ谷衛生センター 集計 | | | 10 | 2,188,944 |
| 管理課 | 看護師住宅320号室ほか浴室換気扇等修繕 | 6 電気 | 1 | |
| | 安行診療所診察室兼用便器修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 湧水排水ポンプ用逆止弁(PD-5-1)他修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 湧水排水ポンプ用逆止弁(PD-5-2-3)他修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 湧水排水ポンプ用逆止弁(PD-2)他修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 湧水排水ポンプ用逆止弁(PD-5-6)他修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 湧水排水ポンプ用逆止弁(PD-19)他修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 看護師住宅423号室換気扇修繕 | 6 電気 | 1 | |
| | 雑排水ポンプ槽(PD-12)修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 管理課 集計 | | | 9 |
| 消防総務課庶務係 | 横曽根分署塗裝修繕 | 12 塗装 | 1 | |
| 消防総務課庶務係 集計 | | | 1 | 207,900 |
| 南消防署消防課 | 青木分署2階トイレ窓施錠レバー修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----|-----------|
| 南消防署消防課 | 中央分署ホースタワーウィンチアーム修繕 | 19 消防施設 | 1 | |
| | 安行分署厨房給湯器修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷分署 階段ノズリップ修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 青木分署 漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 中央分署 西側塀修繕 | 2 左官 | 1 | |
| | 中央分署 浴室入口窓ガラス修繕 | 11 ガラス | 1 | |
| | 横曽根分署女子待機室畳修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 横曽根分署 2階男子待機室及び食堂和室の畳修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 安行分署 油分離槽の鉄蓋修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| 南消防署消防課 集計 | | | 10 | 1,247,346 |
| 文化推進室(アートギャラリー) | 事務所ロールカーテン修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| 文化推進室(アートギャラリー) 集計 | | | 1 | 88,300 |
| ポンプ場管理センター | 新堀中継ポンプ場冷却塔揚水ポンプNo.1修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 新堀中継ポンプ場上水給水ポンプNo.1逆止弁ほか修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 堅前橋ポンプ場1・2号沈砂掻揚機シュート修繕 | 7 管 | 1 | |
| ポンプ場管理センター 集計 | | | 3 | 1,142,640 |
| グリーンセンター | あさがおパーゴラ路面修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | PC温室埋設給水管漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | ボイラー室裏漏水修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 観賞温室脇排水バルブ修繕 | 7 管 | 1 | |
| | わんぱく広場トイレ洗面器排水管水漏修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 外部駐車場トイレ内水漏れ他修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 作業所脇井水配管修繕 | 7 管 | 1 | |
| | 大噴水路面等タイル補修修繕 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | レストラン棟器具修繕 | 6 電気 | 1 | |
| グリーンセンター 集計 | | | 9 | 834,300 |
| スポーツ課 | 新郷スポーツセンター内プール入り口両開きドアステンレス袴修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 東スポーツセンタープール女子更衣室及びシャワー室壁修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 東スポーツセンタープール棟男子更衣室、シャワー室壁修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | ウォータークーラー修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 2Fプール(トイレ)タイル修繕 | 8 タイル・レンガ・ブロック | 1 | |
| スポーツ課 集計 | | | 5 | 1,135,112 |
| 芝支所 | 縁石修繕 | 8 タイル・レンガ・ブロック | 1 | |
| 芝支所 集計 | | | 1 | 92,880 |
| ポンプ場管理センター | 横曽根排水ポンプ場窓修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 荒川町ポンプ場1号計装用空気圧縮機修繕 | 15 機械器具設置 | 1 | |
| ポンプ場管理センター 集計 | | | 2 | 1,328,400 |
| 労政課 | 労働会館 2階男子トイレ便器取替え修繕及び2階男女トイレ電気設備修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| | 労働会館 3階男女トイレ便器取替え修繕及び3階男女トイレ電気設備修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| 労政課 集計 | | | 2 | 649,620 |
| 公営競技事務所 | 国旗ポール昇降式ロープ修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 川口オートレース場第1駐車場ほか掲示物修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 川口オートレース場競走会地区浴室ガラス修繕 | 11 ガラス | 1 | |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|---------------|---------------------|----------------|-----|------------|
| 公営競技事務所 集計 | | | 3 | 329,324 |
| 河川課 | 芝川-29水路防護柵設置工事 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| | 芝川-29-2号水路防護柵設置工事 | 3 とび・土工・コンクリート | 1 | |
| 河川課 集計 | | | 2 | 949,320 |
| 消防総務課 | 消防局 救助訓練塔A塔補修修繕 | 19 消防施設 | 1 | |
| | 消防局 救助訓練塔A塔改修修繕 | 19 消防施設 | 1 | |
| | 消防局 救助訓練塔E塔降下他板張替修繕 | 19 消防施設 | 1 | |
| | 消防局救助訓練塔B塔降下版他張替修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 消防局4階扉修繕 | 1 大工 | 1 | |
| 消防総務課 集計 | | | 5 | 1,959,228 |
| 中央図書館 | 芝園分室 廊下雨漏り修繕 | 13 防水 | 1 | |
| 中央図書館 集計 | | | 1 | 93,960 |
| 市街地整備室 | 市街地整備室建具・換気扇修繕 | 18 建具 | 1 | |
| 市街地整備室 集計 | | | 1 | 72,360 |
| 里土地区画整理事務所 | 仮設住宅C棟 畳表替修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| 里土地区画整理事務所 集計 | | | 1 | 112,320 |
| 福祉総務課 | 臨時福祉給付金事業 書庫修繕 | 14 内装仕上 | 1 | |
| 福祉総務課 集計 | | | 1 | 34,668 |
| 東スポーツセンター | プールロッカー補修修繕 | 12 塗装 | 1 | |
| 東スポーツセンター 集計 | | | 1 | 103,680 |
| 浄水課 | 石神配水場第1配水池点検蓋修繕 | 20 その他 | 1 | |
| | 鳩ヶ谷浄水場応急給水ポンプ電源修繕 | 6 電気 | 1 | |
| 浄水課 集計 | | | 2 | 945,000 |
| 北署消防課 | 仮眠室建具修繕 | 18 建具 | 1 | |
| 北署消防課 集計 | | | 1 | 21,384 |
| 保健衛生課 | 安行霊園入口グレーチング交換修繕 | 1 大工 | 1 | |
| 保健衛生課 集計 | | | 1 | 71,280 |
| 保健センター | 保健センタードア修繕 | 18 建具 | 1 | |
| 保健センター 集計 | | | 1 | 1,944 |
| 神根支所 | 屋根張替修繕 | 1 大工 | 1 | |
| | 屋根補修修繕 | 1 大工 | 1 | |
| 神根支所 集計 | | | 2 | 907,200 |
| 総計 | | | 536 | 97,176,947 |

小規模事業者登録制度活用状況（平成26年4月から平成27年3月まで）

| 担当課所名 | 件名 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-------|----|----|----|----|
|-------|----|----|----|----|

| 業種別件数及び金額 | 業種 | 件数 | 金額 |
|-----------|----------------|-----|------------|
| | 1 大工 | 72 | 27,455,457 |
| | 11 ガラス | 9 | 744,766 |
| | 12 塗装 | 7 | 857,736 |
| | 13 防水 | 15 | 1,332,072 |
| | 14 内装仕上 | 114 | 19,556,587 |
| | 15 機械器具設置 | 45 | 17,034,084 |
| | 17 造園 | 5 | 493,560 |
| | 18 建具 | 39 | 2,563,146 |
| | 19 消防施設 | 5 | 2,201,472 |
| | 2 左官 | 2 | 159,192 |
| | 20 その他 | 84 | 7,930,599 |
| | 3 とび・土工・コンクリート | 14 | 2,937,546 |
| | 6 電気 | 6 | 893,268 |
| | 7 管 | 88 | 11,139,906 |
| | 8 タイル・レンガ・ブロック | 31 | 1,877,556 |
| | 総計 | 536 | 97,176,947 |