

# 市内公立保育所の耐震状況・耐震化計画一覧表

(令和3年4月1日現在)

	保育所名	建築年	構造区分	階数	耐震状況	備考
1	栄町保育所	S60	S	2階建て1階部分	A	新耐震基準適合
2	仲町保育所	S37	R	5階建て1階部分	A	補強工事実施済
3	仲町東保育所	H31	S	2階建て1階部分と2階の一部	A	平成30年度建替完了 (旧南町保育所)
4	並木保育所	S39	R	5階建て1階部分	A	補強不要
5	南青木保育所	H11	R	3階	A	新耐震基準適合
6	青木北保育所	S37	W	1階	A	補強工事実施済
7	上青木西保育所	H30	R	3階建て1階部分	A	平成29年度建替完了
8	前川保育所	S56	R	2階建て1階部分	A	新耐震基準適合
9	前川南保育所	S47	R	7階建て1階部分	A	補強工事実施済
10	あさひ保育所	S51	S	1階	A	補強不要
11	朝日北保育所	S42	R	5階建て1階部分	A	補強工事実施済
12	朝日西保育所	H30	S	2階	A	平成29年度建替完了 (旧朝日東保育所)
13	領家保育所	R3	S	3階建て1階部分	A	令和2年度建替完了
14	新郷峯保育所	S53	S	1階	A	補強不要
15	根岸北保育所	S54	S	2階	A	補強不要
16	芝南保育所	H30	R	3階建て1階部分	A	平成29年度建替完了
17	芝保育所	S59	R	2階建て1階部分	A	新耐震基準適合
18	芝園保育所	S55	S	2階	A	補強不要
19	芝中央保育所	S46	R	5階建て1階部分	A	補強工事実施済
20	芝西保育所	S44	R	3階建て1階部分	A	補強工事実施済
21	芝北保育所	S45	R	7階建て1階部分	A	補強工事実施済
22	安行保育所	S50	S	1階	A	補強不要
23	戸塚保育所	S58	S	1階	A	新耐震基準適合
24	戸塚西保育所	H8	R	2階	A	新耐震基準適合
25	桜保育所	S37	S	2階	A	補強工事実施済
26	里保育所	H14	R	2階	A	新耐震基準適合
27	南鳩ヶ谷保育所	H23	R	2階	A	新耐震基準適合
28	三ツ和保育所	S52	S・W	2階	A	補強工事実施済
29	戸塚しらぎく保育園	H13	S	1階	A	新耐震基準適合
30	戸塚のぞみ保育園	H14	R	2階	A	新耐震基準適合
31	並木南保育所	S46	S	1階	A	補強不要
32	神根保育所	H1	R	2階	A	新耐震基準適合
33	新郷保育所	H30	S	2階建て1階部分と2階の一部	A	平成29年度建替完了
34	青木保育所	S47	S	1階	A	補強工事実施済
35	芝高木保育所	S55	S	2階	A	補強工事実施済
36	川口駅前保育園	H18	R	8階建て8階部分	A	新耐震基準適合
37	川口西保育園	H18	R	2階	A	新耐震基準適合
38	本町保育所	H29	S	2階	A	平成28年度建替完了
39	上青木保育所	H23	R	2階	A	新耐震基準適合
40	並木東保育園	H29	S	1階	A	平成29年度新設
41	南平保育園	H30	S	2階	A	平成30年度新設 (末広保育所と元郷保育所を統合)

## 表の見方

「建築年」：建築物が建築された年

「構造区分」：Rは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造、Wは木造

「階数」：保育所の階数(建物全体の階数)

「耐震状況」：A・・・新耐震基準・補強不要(耐震診断結果)・耐震補強工事済

B・・・耐震補強工事予定

C・・・建替工事予定